

WIAIR-3000+

Uitleg en hulp bij het goed functioneren van uw luchtkussenmachine

- ▶ How to replace the cutting blade?

<http://bit.ly/2oEyuuv>



- ▶ Miss use issue: roll film wrong threading result in penetrate by air nozzle

<http://bit.ly/2otxeec>



- ▶ Inflation issue: roll film threading did not pass through the air nozzle

<http://bit.ly/2FAvuHw>



- ▶ Power indicator light-off issue: power cord did not plugin

<http://bit.ly/2EVayhp>



WIAIR-3000+

Uitleg en hulp bij het goed functioneren van uw luchtkussenmachine

- ▶ Too much air volume result in inflation bubble push back

<http://bit.ly/2CK1tSw>



- ▶ How to use remote foot pedal control?

<http://bit.ly/2EXzFjH>



- ▶ How to deal with jam roll film?

<http://bit.ly/2ouWnp3>



- ▶ Complete setup operation

<http://bit.ly/2sZ7oU7>



WIAIR-3000+

Uitleg en hulp bij het goed functioneren van uw luchtkussenmachine

- ▶ Inflation issue: roll film perforation line defects result in air nozzle punch out the film.

<http://bit.ly/2oyABzC>



- ▶ How to stop & turn-off the air inflation machine

<http://bit.ly/2F9iU3W>



- ▶ Blinking green indicator light.

<http://bit.ly/2EUNQFP>



- ▶ How to measure temperature of the hot roller.

<http://bit.ly/2GOjqSa>

